



FLUORSID S.p.A.
Stabilimento di Assemini (CA)

Rapporto di Sicurezza 2010

Top 2a: Rilascio in mandata pompa linea da D206 a D207 - Rottura totale

Scenario: Dispersione Tossica
Condizioni meteo: F/2

	TRAVASO HF DA D206-1 A D207-1/2
	TRAVASO HF DA D206-2 A D207-1/2
	TRAVASO HF DA D207-1/2 A FL3