



Questura di Firenze

Ufficio Tecnico Logistico

VERBALE DI SOMMA URGENZA

In data 12 agosto 2023 il personale in servizio presso la Caserma Dionisi ha rilevato l'assenza di corrente elettrica in tutto l'edificio, con conseguente blocco degli impianti in tutta la Caserma, ivi compresi laboratori del Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica, ambulatori dell'Ufficio Sanitario mensa e alloggi collettivi.

Intervenuta la Ditta incaricata della manutenzione, è stato rilevato il guasto dell'UPS presso la Cabina di Media della Caserma.

Contattata in urgenza, la Ditta CPL Concordia ha installato un U.P.S. muletto al fine di consentire il ripristino temporaneo della corrente elettrica.

CONSIDERATO

- Che il detto U.P.S. muletto (in prestino temporaneo) è gravemente sottodimensionato rispetto alle necessità della cabina di media della Caserma;
- Che è necessario sostituire il detto U.P.S. muletto con un adeguato U.P.S. per cabina di media, al fine di assicurare la funzionalità degli impianti e degli uffici ed evitare che, in casi di nuove interruzioni di corrente, probabili nel periodo estivo, tutta la struttura si trovi senza elettricità;
- Che un'interruzione dell'operatività del presidio di Polizia potrebbe configurare un'interruzione di pubblico servizio;
- che la Caserma Dionisi è immobile ad uso promiscuo, in quanto ospitante sia uffici che alloggi;
- che, in ragione delle sopra esposte motivazioni, appare urgente e improcrastinabile provvedere al ripristino dell'U.P.S. della Cabina di media presso la Caserma Dionisi;
- che l'Amministrazione non dispone di risorse umane e strumentali idonee e qualificate abilitate all'esecuzione dei lavori predetti;
- che l'istruttoria per l'esecuzione dei lavori, prevista dal D.M. 29/04/2002, richiederebbe tempi eccessivamente lunghi, non compatibili con l'urgenza della questione trattata;

Questo Ufficio in data odierna ha affidato alla ditta SACCIR Energy Services i lavori di ripristino sopra descritti.

Firenze, 21 agosto 2023

IL QUESTORE
Maurizio AURIEMMA