



POLIZIA DI STATO
COMPARTIMENTO POLIZIA STRADALE PER LA TOSCANA
Sezione Polizia Stradale
F I R E N Z E

Firenze, 15 ottobre 2023

VERBALE DI SOMMA URGENZA

In seguito alla perdita d'acqua dal controsoffitto degli spogliatoi maschili posti al 1° piano della caserma di via G. Sercambi n. 27, Firenze, la ditta aggiudicataria del servizio di manutenzione ordinaria dell'impianto termico-idraulico, chiamata d'urgenza, in sede di sopralluogo ha riscontrato l'impossibilità di intercettare e riparare la perdita per mancanza e conseguentemente evidenziava delle la necessità di applicare delle valvole di intercettazione per sezionare l'impianto

CONSIDERATO

- che tale perdita, creando un accumulo di acqua nel pavimento degli spogliatoi e la caduta di pannelli dal soffitto, poteva creare pericoli di infortuni ;
- che data la presenza di acqua nel controsoffitto in prossimità di cavi elettrici e plafoniere si poteva avere un conseguente elevato pericolo di elettrocuzione;
- l'obbligo di assicurare la vivibilità e la sicurezza degli ambienti di lavoro incombe in forza del disposto normativo del D. Lgs. n. 81/2008 ed la necessità di limitare il disagio al personale che ha la necessità di cambiarsi all'inizio e al termine del servizio;
- che l'istruttoria per l'acquisizione della fornitura, prevista dal D. Lgs. N. 36/2023, richiederebbe tempi non compatibili con le sopradescritte esigenze;

questo Reparto ha affidato alla ditta CPL Concordia, di Concordia (MO), quale ditta manutentrice, il lavori necessari ad individuare ed arrestare la perdita di acqua sopradescritta.

IL DIRIGENTE
Primo Dir. dr. ssa Rita PALLADINO