

Questura della Spezia



Ufficio Tecnico Logistico Provinciale
Prot.: 0010893 del 07/03/2023 Uscita Cod. Amm. m_n
AOO: SPPQCO



Data: 03/03/2023 13:49:29

Questura della Spezia

UFFICIO TECNICO LOGISTICO PROVINCIALE
3°SEZIONE – ADEMPIMENTI TECNICI – ACCASERMAMENTO E INFRASTRUTTURE

Prot. n. *40* U.T.L.P.

La Spezia, 03 marzo 2023

Oggetto: Ufficio Immigrazione – Questura La Spezia. Riparazione della centralina “display controlli pro-multi mtpro” del sistema di riscaldamento/raffreddamento Geotermico.
Trasmissione preventivo congruo e verbale di somma urgenza.

ALLA PREFETTURA – U.T.G.

UFFICIO CONTABILITA', GESTIONE FINANZIARIA,
ATTIVITA' CONTRATTUALI E SERVIZI GENERALI

LA SPEZIA

C.A. Dott.ssa Bernardini Antonella

Email Pec: protocollo.prefsp@pec.interno.it

Con riferimento all'oggetto si trasmette il preventivo di spesa n. 62/2023 del 23.02.2023 prodotto dalla ditta “S.IM.EL. S.R.L servizi impiantistica e lavorazioni” di La Spezia, per l'importo di totale di € 675,00 + Iva, munito del visto di congruità dei prezzi e corredato dal verbale di somma urgenza.

Si rappresenta che l'intervento effettuato si è reso necessario a seguito dell'avaria della centralina di controllo del sistema di “riscaldamento/raffreddamento Geotermico” e preposta alla verifica delle funzioni primarie del compressore RHOSS, avaria che ha compromesso la funzionalità dell'intero impianto.

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione.

Il Dirigente dell'U.T.L.P.
Comm. T. Valter DI CAMILLO

Questura della Spezia - U.T.L.P.
3°SEZIONE – ADEMPIMENTI TECNICI –
ACCASERMAMENTO E INFRASTRUTTURE
Sov. Sbernadori F. Tel: 0187.567517
Cell: 3294147207
Pec: dipps177.00h0@pecps.poliziadistato.it



IL QUESTORE DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA

PREMESSO

che la Ditta che esegue la manutenzione della centrale geotermica che provvede al riscaldamento e raffreddamento dello stabile dove ha sede l'Ufficio Immigrazione della Questura, ha segnalato il guasto della centralina di controllo del suddetto impianto;

PRESO ATTO

che effettivamente il pannello di controllo della centrale risulta guasto, e le operazioni di programmazione delle temperature e dell'umidità dell'aria non sono più regolabili;

CONSIDERATO

che a causa di questa avaria non è possibile regolare e stabilizzare le condizioni microclimatiche degli ambienti interessati dal sistema di climatizzazione denominato "Geotermico";

RICONOSCIUTA

la necessità urgente e indifferibile di provvedere alla riparazione del predetto sistema di controllo per ristabilire le prescritte condizioni microclimatiche sui luoghi di lavoro e ripristinare le condizioni necessarie al corretto rispetto delle normative connesse al risparmio energetico e al contenimento dei costi;

DICHIARA

- A) che i lavori consistenti nelle operazioni di cui al preventivo n. 62/2023 del 23.02.2023 prodotto dalla ditta "S.IM.EL. S.R.L servizi impiantistica e lavorazioni" di La Spezia, per l'importo di totale di € 675,00 + Iva, con la prevista sostituzione del Display controlli promulti MTPRO, saranno affidati alla medesima Ditta che eseguirà nel più breve tempo possibile;
- B) che la fattura sarà liquidata dalla Prefettura della Spezia - U.T.G. in un'unica soluzione, previo inoltro della stessa in formato elettronico e intestata alla Prefettura della Spezia - U.T.G., Via Vittorio Veneto n. 2, 19124 La Spezia (SP) - Partita Iva 80005150117 - c.u.u. F85TQW.

La Spezia, li 24.02.2023

IL QUESTORE
Freccia