



## IL QUESTORE DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA

### PREMESSO

che in data 01.06.2023 la ditta incaricata della manutenzione dell'impianto bivalente chiller marca YORK che genera il condizionamento ed il riscaldamento dell'edificio che ospita la Questura ha segnalato che un circuito frigorifero dell'impianto risulta scarico di gas;

### PRESO ATTO

che tale guasto rende il dispositivo parzialmente funzionante e non in grado di soddisfare la richiesta dell'edificio a cui è collegato;

### CONSIDERATO

che l'apparato è l'unico in grado di fornire il servizio di raffreddamento dell'edificio e che attualmente sta lavorando in condizione di sovraccarico;

### RICONOSCIUTA

la necessità urgente ed indifferibile di provvedere alla ricerca del guasto e alla successiva riparazione dopo la quantificazione economica del danno, per evitare il degradamento dell'apparato e il conseguente eccessivo consumo di energia elettrica;

### DICHIARA

- A)** che i lavori consistenti nelle operazioni di ricerca del guasto relativi alla perdita del gas e successiva preventivazione della riparazione del chiller marca "york" a servizio dello stabile che ospita la Questura, così come descritto nel preventivo n. 6020 del 01.06.2023 per l'importo di € 716.00 + Iva. prodotto dalla ditta "2M SERVICE" di La Spezia, saranno affidati alla medesima Ditta che li eseguirà nel più breve tempo possibile;
- B)** che la fattura sarà liquidata dalla Prefettura della Spezia - U.T.G. in un'unica soluzione, previo inoltro della stessa in formato elettronico e intestata alla Prefettura della Spezia - U.T.G., Via Vittorio Veneto n. 2, 19124 La Spezia (SP) - Partita Iva 80005150117 - c.u.u. F85TQW.

La Spezia, li 26.06.2023

IL QUESTORE  
Fredella