



Ricostruzione della Capella dell'antica chiesa sommersa.

Interni della chiesa presso S. Pietro e Paolo Borgo S.Pietro

Attuali condizioni della facciata, restaurata di recente. Non si evidenziano segni di danneggiamento statico ne di degrado. Le mura interne, di comunicazione con la sagrestia, riportano lesioni interne e distacchi di intonaco.

In alto a destra Distaccamenti di intonaco sulla parte inferiore delle pareti della navata principale causati da infiltrazioni di acqua penetra a causa dell'umidità.

S.Filippa Mareri

LA STORIA SENZA BARRIERE & BORGO NOSTRUM Arch.Francesca Bozza e Arch.Francesco Spagnoli

Rilievo fotografico

