



	TRAVASO HF DA D206-1 A D207-1/2
	TRAVASO HF DA D206-2 A D207-1/2
	TRAVASO HF DA D207-1/2 A FL3

FLUORSID S.p.A.
 Stabilimento di Assemini (CA)
Rapporto di Sicurezza 2010

Top 2b: Rilascio in mandata pompa linea da D207 a FL3 - Rottura totale

Scenario: Dispersione Tossica
Condizioni meteo: F/2