



PREFETTURA di CUNEO
Ufficio Territoriale del Governo

PIANO PROVVISORIO DI EMERGENZA ESTERNO
(Art. 21 D.Lgs. 105/2015)

Deposito
PRAVISANI S.P.A.
Comune di IGLIANO

ALLEGATO 1

Carta di pianificazione dell'intervento

Inquadramento generale del sito
Posizione dello stabilimento
Posizione Posto di Comando Avanzato e Area Raduno Soccorsi
Posti di blocco
Lista dei posti di blocco

POSTI DI BLOCCO

AVVERTENZA: I numeri dei posti di blocco di questo elenco corrispondono ai numeri indicati sul simbolo nella planimetria.

1	Posto di blocco: BIVIO LOC. BRICCO S.P. TORRESINA – IGLIANO / STRADA COMUNALE IGLIANO – CASTELLINO TANARO (S.P. 115 / bivio Torresina S.P. 352)
2	Posto di blocco: BIVIO CRISTINA STRADA COMUNALE CASTELLINO TANARO – IGLIANO
3	Posto di blocco: STRADA COMUNALE S.ANNA – STRADA PROV.LE N. 135 ROASCIO

Restano comunque individuati i seguenti cancelli da considerarsi non prioritari in quanto strade di rarissima frequentazione e per i quali in caso di necessità verrà disposto il transennamento e/o altre misure:

4	BIVIO BARONI – STRADA PROV.LE N. 135 ROASCIO
5	STRADA INTERPODERALE VECCHIA BRICCO CROCE

NOTA: i compiti prioritari delle Forze dell'Ordine sui posti di blocco sono:

- favorire il movimento in uscita dei mezzi privati dall'area dell'ipotetico incidente;
- consentire l'accesso, nella medesima area, solo ai mezzi operativi e di soccorso.

- **CARABINIERI Stazione di Murazzano**

Posto di blocco 1: Bivio Loc. Bricco S.P. Torresina – Igliano / Strada Comunale Igliano – Castellino Tanaro (S.P. 115 / Bivio Torresina S.P. 352)

N.B.: Il suddetto bivio è raggiungibile percorrendo il senso di marcia Murazzano-Igliano la sp.115, superato il concentrico di Igliano, si prosegue verso Castellino Tanaro e a meno di 1 Km. fuori dal concentrico di Igliano, si svolta a sinistra, verso la Sp.352 direzione Torresina, a circa 1 km. si giunge al suddetto bivio dove vi sono 2 stradine, quella a sinistra che prosegue verso Torresina e sarebbe la continuazione della sp.352, mentre quella a destra verso la loc. Bricco Moie e loca. Francolini di Castellino Tanaro è una stradina comunale denominata Igliano – Castellino loc. Francolini, dove si trova a solo 1 Km. la polveriera.

Tempo di intervento: 20/30 minuti circa

- **GUARDIA DI FINANZA – Tenenza di Ceva**

Posto di blocco 2: Bivio Cristina Strada comunale Castellino Tanaro - Igliano

N.B.: il suddetto bivio, è raggiungibile percorrendo da Ceva (CN), via Madonna di Campagna e successivamente la S.P. 135 denominata ("Strada della Braia"), costeggiando il fiume Tanaro per circa Km 5. Al termine di questi, si lascia la S.P. 135, svoltando a sinistra su un tratto di strada in forte salita in direzione Borgata Francolini del Comune di Castellino Tanaro, per circa 500 metri. Qui si trova un bivio e tenendo la destra, si percorre

la strada per circa 2,1 km in direzione Igliano. Arrivati nella borgata Francolini, si tiene la destra e dopo circa 600 metri, si giunge al suddetto bivio Cristina distante 1 km dal sito.

Tempo di intervento: 15/20 minuti circa

- **CARABINIERI Stazione di Ceva**

Posto di blocco 3: Strada Comunale Sant'Anna – Strada Prov.le n. 135 Roascio

N.B.: salendo dal concentrico di Ceva con direzione di marcia Roascio, percorrendo la S.P. 303 ("Strada della Braia") costeggiando il fiume Tanaro per circa Km 5, si giunge al cancello nr. "3" (sito del P.B.), trovando quale riferimento alla sinistra la strada che porta alla località Sant'Anna di Roascio;

Tempo di intervento: 20/30 minuti circa