



# *Legione Carabinieri Toscana*

## *Compagnia di Empoli*

OGGETTO: Verbale di “somma urgenza”.


I sottoscritti Ten. Col RIVA Daniele e Lgt. C.S. TRUNZO Romano, rispettivamente Comandante della Compagnia in intestazione e Comandante della Stazione Carabinieri di Montaione, dichiarano che alle ore 11:10, del 17/01/2023, all'interno del cortile della Caserma Carabinieri di Montaione, hanno rilevato il guasto dei dispositivi fotorilevatori (*fotocellule*) del cancello automatico a battente a due ante messo a protezione del cortile dello stabile dove è ubicato il posto auto di servizio, il locale magazzino e da cui, tra l'altro, si accede sia agli alloggi di servizio sia all'entrata secondaria dei locali caserma.


Le fotocellule, sia quelle esterne sia quelle interne, non captano più la presenza di un ostacolo (auto, persone) che attraversa il campo di rilevamento dei dispositivi e, quindi, non rilevando immediatamente il pericolo non inviano il segnale di arresto alla centralina che ha la funzione di bloccare il movimento delle ante, mettendo in sicurezza l'intero sistema.

Per le suddette ragioni si rende indispensabile l'adozione di un immediato provvedimento risolutivo, considerato che il ricorso alla procedura ordinaria e la dilatazione dei tempi di attesa del completamento dell'intera procedura prevista per il rilascio della prescritta autorizzazione alla spesa, comporterebbe il concreto rischio di danni alle cose e alle persone. Anche il ricorso al blocco manuale dei braccetti, che peraltro può essere inserito solo dall'interno, non metterebbe comunque in sicurezza la caserma, in quanto una raffica di vento ovvero una energica spinta esercitata sull'anta di appoggio consentirebbe la completa apertura della stessa.

Pertanto nell'immediatezza, è stata individuata la ditta specializzata “ IES Impianti Elettrici di Iozzi Mauro e C.”, con sede legale a Montaione (FI), Via P. Giovanni XXIII nr.23/25, P.Iva 05273890482, disponibile ad effettuare l'intervento con immediatezza ad un costo ritenuto conveniente per l'amministrazione e pari a €.260,00 (*Iva esclusa*), che consiste nella sostituzione delle fotocellule e l'apposizione di nuovi cavi per lo spostamento ed il riposizionamento dei nuovi dispositivi per il corretto e sicuro funzionamento.

Si rimane in attesa di conoscere le determinazioni del comando Provinciale Carabinieri di Firenze, cui il presente verbale verrà trasmesso per competenza.

  
Lgt. C.S. Romano TRUNZO

  
Ten. Col. Daniele RIVA