



Centro Carabinieri Cinofili

VERBALE: RELATIVO ALL'ACCERTAMENTO DELLA SOMMA URGENZA PER L'ESECUZIONE DELL'INTERVENTO: "LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLO SCAMBIATORE PRIMARIO, NECESSARI PER IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DELLA CALDAIA MARCA PARADIGMA MOD. MODULA II 14-85 KW DEL CENTRO CARABINIERI CINOFILI".

Addì 20 di febbraio 2023, alle ore 08,30, in Firenze presso il Centro Carabinieri Cinofili, il sottoscritto Col. Stefano Fedele, Comandante del Centro Carabinieri Cinofili,

preMESSO che alle ore 07,30 odierne la caldaia marca Paradigma modello Modula II 14-85 KW, ubicata nell'immobile sede del Comando del Centro Carabinieri Cinofili (area privata), installata dall'Amministrazione nel 2009 e preposta al riscaldamento dei vari ambienti dell'edificio, nonché alla produzione dell'acqua calda sanitaria utilizzata nei servizi igienici e nel locale mensa, ha smesso di funzionare;

constatato a seguito di attività diagnostica effettuata da personale tecnico del servizio assistenza delle caldaie Paradigma, che l'avaria è riconducibile al guasto dello scambiatore primario della caldaia, dovuto all'usura del metallo ed alla presenza del calcare che lo ha totalmente e irrimediabilmente ostruito, nonostante sia stata effettuata annualmente la manutenzione ordinaria;

atteso che tale situazione determina un pericolo per l'incolumità pubblica poiché:

- non vengono garantite le normali condizioni igieniche del personale tecnico del quadro permanente (Istruttori e Conduttori cinofili), dei militari frequentatori dei corsi settore cinofilo che durante la quotidiana attività addestrativa sono a stretto contatto con i quadrupedi e con i loro liquidi biologici;
- non è possibile realizzare un microclima adeguato e salubre negli uffici, già compromesso dalle attuali condizioni atmosferiche invernali, particolarmente rigide;
- in assenza di acqua calda le operazioni di lavaggio ed igienizzazione delle stoviglie e dei locali della mensa, utilizzata quotidianamente da circa 30 commensali, non possono essere effettuate in maniera adeguata;

ritenendo la suddetta criticità fattore di rischio per il lavoratore, per cui è doveroso procedere al ripristino della sicurezza del luogo di lavoro;

tenuto conto che:

- la riparazione delle caldaie PARADIGMA richiede l'utilizzo di componentistica originale prodotta dall'azienda "PARADIGMA SPA" con sede legale in Via C. Maffei n. 3, Darzo (TN);
- la ditta "FAST CLIMA SRL", con sede in Firenze, alla via G. Giolitti n. 8, del servizio assistenza per le caldaie Paradigma si è resa immediatamente disponibile all'attuazione degli interventi in oggetto con propri mezzi e personale, preventivando un costo di Euro 4.300,00 (IVA compresa);

il sottoscritto Col. Stefano Fedele, quale Comandante del Centro e responsabile del mantenimento delle condizioni igienico-sanitarie, di sicurezza e salubrità del luogo di lavoro,

D E T E R M I N A

ai sensi dell'art. 163 D.Lgs 50/17 di procedere all'affidamento dei lavori di somma urgenza, in forma diretta alla suddetta impresa "FAST CLIMA SRL", consistenti nella fornitura e posa in opera di nuovo scambiatore prodotto dalla "PARADIGMA SPA", a norma di legge per un costo complessivo di Euro 4.300,00 (IVA COMPRESA).

L.F.C.S. in data e luogo di cui sopra, chiuso alle ore 09,00 successive.

IL COMANDANTE
(Col. Stefano Fedele)