



Questura di Firenze

Ufficio Tecnico Logistico

VERBALE DI SOMMA URGENZA

Il personale in servizio presso l'ufficio informatico della Questura di Firenze – Palazzo Bonifacio ha rilevato il guasto all'impianto di climatizzazione dei locali dove sono ubicate le apparecchiature elettroniche e gli armadi dati relativi alla videosorveglianza della Polizia di Stato e del Comune di Firenze posti all'ultimo piano dell'immobile.

C O N S I D E R A T O

- che a causa del guasto all'impianto di climatizzazione nei locali in argomento la temperatura sfiora i 35-36 gradi;
- che per il corretto funzionamento delle apparecchiature elettroniche presenti nei suddetti locali la temperatura ambientale non dovrebbe superare i 25° gradi;
- che l'impianto di condizionamento assicura la vivibilità degli ambienti di lavoro, nonché la corretta funzionalità di uffici peculiari come laboratori ed ambulatori;
- che è obbligo del datore di lavoro garantire la vivibilità e sicurezza dei luoghi di lavoro in forza del D. Lgs. 81/2008;
- che il clima caldo tipico della stagione estiva determina un incremento delle temperature in tutti gli ambienti di Palazzo Bonifacio, anche in considerazione della mancanza di un impianto centralizzato di condizionamento dell'intero immobile.
- che l'Amministrazione non dispone di risorse umane e strumentali idonee e qualificate abilitate all'esecuzione dei lavori predetti;
- che l'istruttoria per l'esecuzione dei lavori, prevista dal D.M. 29/04/2002, richiederebbe tempi eccessivamente lunghi, non compatibili con l'urgenza della questione trattata;

Questo Ufficio in data odierna ha affidato alla ditta CPL CONCORDIA i lavori di ripristino dell'impianto di climatizzazione con l'installazione di un nuovo climatizzatore.

Firenze, 20 luglio 2023

IL QUESTORE
Maurizio AURIEMMA

