



Questura di Firenze

Ufficio Tecnico Logistico

VERBALE DI SOMMA URGENZA

Il personale in servizio presso la Caserma Fadini ha segnalato il guasto a due fan coil presenti negli uffici espulsione dell'Ufficio Immigrazione con conseguente interruzione del condizionamento aria nella parte interessata.

C O N S I D E R A T O

- che l'impianto di condizionamento assicura la vivibilità degli ambienti di lavoro, nonché la corretta funzionalità di uffici peculiari come laboratori ed ambulatori;
- che è obbligo del datore di lavoro garantire la vivibilità e sicurezza dei luoghi di lavoro in forza del D. Lgs. 81/2008;
- che il clima caldo tipico della stagione estiva determina un incremento delle temperature in tutti gli ambienti della Caserma, anche in considerazione della rilevante quantità di superficie finestrata;
- che, in ragione delle sopra esposte motivazioni, appare urgente e improcrastinabile provvedere alla riparazione dei due fan coil presso la Caserma Fadini;
- che l'Amministrazione non dispone di risorse umane e strumentali idonee e qualificate abilitate all'esecuzione dei lavori predetti;
- che l'istruttoria per l'esecuzione dei lavori, prevista dal D.M. 29/04/2002, richiederebbe tempi eccessivamente lunghi, non compatibili con l'urgenza della questione trattata;

Questo Ufficio in data odierna ha affidato alla ditta CPL CONCORDIA i lavori di ripristino sopra descritti.

Firenze, 20 luglio 2023

IL QUESTORE
Maurizio AURIEMMA