



Questura della Spezia

Ufficio Tecnico Logistico Provinciale
Prot.: 0009210 del 25/02/2023 Uscita Cod. Amm. m_it



Data: 25/02/2023 12:17:06

Questura della Spezia

UFFICIO TECNICO LOGISTICO PROVINCIALE
3°SEZIONE – ADEMPIMENTI TECNICI – ACCASERMAMENTO E INFRASTRUTTURE

P

↓

Prot. n. U.T.L.P.

La Spezia, 25 febbraio 2023

Oggetto: Questura di La Spezia. Guasto all'impianto di allarme dell'Ufficio "segreteria di sicurezza" sito al 4° piano e del connesso impianto antintrusione dello stabile che ospita la Questura;
Trasmissione preventivo congruito e verbale di somma urgenza.

ALLA PREFETTURA – U.T.G.

UFFICIO CONTABILITA', GESTIONE FINANZIARIA,
ATTIVITA' CONTRATTUALI E SERVIZI GENERALI
C.A. Dott.ssa Bernardini Antonella
Email Pec: protocollo.prefsp@pec.interno.it

LA SPEZIA

Si comunica che in data 15.02.2023 è stato segnalato il guasto del sistema di allarme dell' Ufficio Segreteria di Sicurezza connesso col sistema antintrusione dello stabile che ospita la Questura.

Per quanto sopra è immediatamente intervenuta la Ditta "MARBEL IMPIANTI" di La Spezia che ha risolto la problematica ristabilendo la pregressa situazione di sicurezza.

Con la presente si trasmette in allegato il consuntivo di spesa n.045/2023 del 20 febbraio 2023, prodotto dalla ditta "MARBEL IMPIANTI " di La Spezia, che contempla la sostituzione di accumulatori e la pulizia dei sensori infrarossi periferici, per l'importo di totale di € 250.00 + Iva, munito del visto di congruità dei prezzi e corredato dal verbale di somma urgenza.

Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione.

p. Il Dirigente dell' U.T.L.P. a.p.c.o
Isp. CARIOLA Paolo

Questura della Spezia - U.T.L.P.
3°SEZIONE – ADEMPIMENTI TECNICI –
ACCASERMAMENTO E INFRASTRUTTURE
Sov. Sbernadori F. Tel:0187.567517
Cell:3294147207
Pec: utl.quest.sp@pecps.poliziadistato.it

---collaborazione Ufficio Amministrativo - Prot. Ingresso N.0009023 del 27/02/2023



IL QUESTORE DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA

PREMESSO

che in data 15.02.2023 il Sig. Capo di Gabinetto ha segnalato un guasto all'impianto di allarme dell'Ufficio "segreteria di sicurezza" sito al 4° piano dello stabile dove ha sede la Questura;

PRESO ATTO

che il dispositivo tecnologico protegge da eventuali intrusioni il predetto Ufficio ed è connesso all'impianto antintrusione dell'intera struttura;

CONSIDERATO

che l'anomalia riscontrata rende inefficace la prevista protezione dell'Ufficio "Segreteria di Sicurezza" e crea anomalie anche sull'impianto antintrusione dell'intero stabile;

RICONOSCIUTA

la necessità urgente e indifferibile di provvedere alla riparazione dell'impianto di allarme antintrusione sia dell'Ufficio "Segreteria di Sicurezza" che dello stabile dove ha sede la Questura;

DICHIARA

- A) che i lavori consistenti nelle operazioni di cui al consuntivo n.045/2023 del 20 febbraio 2023, prodotto dalla ditta "MARBEL IMPIANTI" di La Spezia, che contempla la sostituzione di accumulatori e la pulizia dei sensori infrarossi periferici, per l'importo di totale di € 250.00 + Iva, sono stati affidati alla medesima Ditta che li ha tempestivamente eseguiti;
- B) che la fattura sarà liquidata dalla Prefettura della Spezia - U.T.G. in un'unica soluzione, previo inoltro della stessa in formato elettronico e intestata alla Prefettura della Spezia - U.T.G., Via Vittorio Veneto n. 2, 19124 La Spezia (SP) - Partita Iva 80005150117 - c.u.u. F85TQW.

La Spezia, li 17.02.2023

IL QUESTORE
Fredella