



Legione Carabinieri Toscana

Stazione di Certaldo

Tel. 0571-668040 - Fax 0571- 665874 - stfi241550@carabinieri.it

OGGETTO: Verbale di “somma urgenza” – art. 176 D.P.R. 207/10.

Il giorno 13 settembre 2023 alle ore 16.00, negli uffici del Comando Stazione Carabinieri di Certaldo. --//

Il sottoscritto Lgt. C.S. Leonardo MICHELONI, Comandante della Stazione Carabinieri di Certaldo, **dichiara quanto segue: --- //**

- (Rif. nota prot. 71/14-0/2023 del 31.08.2023 di questo Comando Arma) -
In data 31.08.2023, personale di quest’Ufficio riscontrava una grossa perdita di acqua, presumibilmente dovuta alla rottura di un tubo posto all’interno del muro portante dell’area tergale e situata a ridosso dei locali termici. Un primo sopralluogo effettuato dal titolare/tecnico della ditta *Falorni & Calosi snc*, (unica impresa locale individuata in zona *resasi disponibile*) evidenziava delle criticità in relazione all’intervento che si doveva eseguire, dovuto alla difficoltà di intervenire in spazi stretti a causa della presenza del “gruppo refrigerante”. Tale problematiche, impedivano al tecnico di operare una adeguata valutazione e stilare un preventivo di spesa sui lavori da eseguire. Per tale motivo, veniva richiesto, tramite gerarchico, un sopralluogo di un tecnico delle opere pubbliche, al fine di risolvere la problematica riscontrata.
- (Rif. nota prot. 71/14-1/2023 del 10.09.2023 di questo Comando Arma) -
In data 09.09.2023, interveniva su posto il Geometra Valeriano CANNIZZARO, tecnico delle Opere Pubbliche il quale congiuntamente al titolare della ditta sopra indicata, effettuava il sopralluogo volto alla ricerca del guasto. Nella circostanza, il **tecnico, attesa l’ingente perdita d’acqua, riteneva di intervenire d’urgenza**, incaricando l’impresa alle attività di ricerca e riparazione della perdita d’acqua..

- (Rif. nota prot. 71/14-3/2023 del 13.09.2023 di questo Comando Arma) -
Nella mattinata del 13.09.2023, venivano eseguiti i lavori, individuando la perdita all'interno della parete muraria portante, ad una altezza, consentiva di operare senza dover rimuovere il gruppo refrigerante. Il guasto in questione, come preventivato, in effetti era stato determinato da una crepatura significativa nella tubazione, provvedendo alla sostituzione di un tratto di tubo alloggiato all'interno del muto portante.
- Su disposizioni impartite per le vie brevi dal Comandante della Compagnia Carabinieri di Empoli, Ten. Col. Daniele RIVA, veniva attivata la procedura di somma urgenza per definire il pagamento dei lavori effettuati dall'impresa "*Falorni & Calosi snc di Silvano Calosi*" P.IVA 00588470484 con sede a Certaldo (FI) in via delle Città 54/C, la quale, per la riparazione, aveva a suo tempo già emesso preventivo per un costo ritenuto dallo scrivente adeguato e conveniente per l'Amministrazione, pari a **€800,00 + Iva, per un totale di Euro 976,00 Iva compresa.** --- //

F.L.C.S. in data e luogo di cui sopra.

